

Общество с ограниченной ответственностью

РУССИСТЕМА

Системы безопасности и автоматизации

ООО «Руссистема» г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 204 корп. 5 оф. 210, тел. (4212)20-08-20, 24-60-10 ИНН 2724123138

r-khv@mail/ru

от «6» февраля 2018 г.

Акт

Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика ООО «УК Стандарт – ДВ» в лице инженера Лялина В.С. с одной стороны и представителя Исполнителя ООО «Руссистема» в лице мастера по техническому обслуживанию Губина М.В. с другой стороны составили настоящий акт о том, что в доме по адресу ул. Ленинградская 53 корпус 1 в квартирах 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 51, 52, 54, 57, 65, 66, 70, 74, 76, 78, 86, 67, 88, 94, 96, 98, 104, 105, 106, 110, 114, 121, 123, 127, 132, 134, а также в офисах 114, 203, 209, 212, 305, пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии.


Причиной неисправного состояния явились ремонтные работы в данных квартирах и офисах.

Заключение: необходим доступ в данные квартиры и офисы для выявления неисправностей и восстановления работоспособности пожарной сигнализации.

Представители:

«Исполнителя»

ООО «Руссистема»

 / Губин М. В. /



«Заказчика»

ООО «УК Стандарт – ДВ»

 / Лялин В. С. /



Общество с ограниченной ответственностью

РУСССИСТЕМА

Системы безопасности и автоматизации

ООО «Руссистема» г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 204 корп. 5 оф. 210, тел. (4212)20-08-20, 24-60-10 ИНН 2724123138

r-khv@mail/ru

от «6» февраля 2018 г.

Акт

Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика ООО «УК Стандарт – ДВ» в лице инженера Лялина В.С. с одной стороны и представителя Исполнителя ООО «Руссистема» в лице мастера по техническому обслуживанию Губина М.В. с другой стороны составили настоящий акт о том, что в доме по адресу ул. Ленинградская 53 корпус 2 в квартирах 1, 3, 4, 5, 14, 16, 17, 35, 39, 43, 46, 51, 52, 58, 60, 62, 63, 68, 69, 76, 77, 79, 82, 84, 85, 86, 88, 95, 99, 104, 105, 110, 118, 123, 124, 126, 130, 131, 132, 133, 135, 140, 145, 148, 151, 153, 155, 160 пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии.

Причиной неисправного состояния явились ремонтные работы в данных квартирах.

Заключение: необходим доступ в данные квартиры для выявления неисправностей и восстановления работоспособности пожарной сигнализации.

Представители:

«Исполнителя»


ООО «Руссистема»

 / Губин М. В. /



«Заказчика»

ООО «УК Стандарт – ДВ»

 / Лялин В. С. /

